



Hochwasserschutz und Revitalisierung Dünnern
Abschnitt Oensingen bis Oberbuchsiten
Vorstudie

Zustandsplan Uferverbauungen und Bauwerke Dünnern
Abschnitt Äussere Klus/Oensingen

Masstab 1: 2'500

Legende

Uferverbauung Bauwerk	Baulicher Zustand			
	gut	mittel	schlecht	zerstört
Naturnahes Ufer	—	—	—	—
Blockwurf	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Blocksatz	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Mauer	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Platten	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Schwelle	■	■	■	■

- ★ Uferschutz lokal in mittlerem, schlechtem oder zerstörtem Zustand
- ⑥ Bildnummer in Fotodokumentation
- Gemeindegrenze
- Fließgewässer offen
- - - Fließgewässer eingedolt
- Bahn
- Wald

Plan 1a

Flussbau AG SAH
Holbeinstrasse 34, CH-8008 Zürich
Tel: 044 261 51 74, sah.zh@flussbau.ch

Datum	gezeichnet	geprüft
24.02.2017	SI	FW

