



Hochwasserschutz und Revitalisierung Dünnern  
Abschnitt Oensingen bis Oberbuchsiten  
Vorstudie

Zustandsplan Uferverbauungen und Bauwerke Dünnern  
Abschnitt Oensingen/Kestenholz

Masstab 1: 2'500

**Legende**

Uferverbauung Bauwerk	Baulicher Zustand			
	gut	mittel	schlecht	zerstört
Naturnahes Ufer	—	—	—	—
Blockwurf	■	■	■	■
Blocksatz	■	■	■	■
Mauer	■	■	■	■
Platten	■	■	■	■
Schwelle	■	■	■	■

- ★ Uferschutz lokal in mittlerem, schlechtem oder zerstörtem Zustand
- ⑥ Bildnummer in Fotodokumentation
- Gemeindegrenze
- Fliessgewässer offen
- - - Fliessgewässer eingedolt
- Bahn
- Wald

Plan 1b

 Flussbau AG SAH Holbeinstrasse 34, CH-8008 Zürich Tel: 044 251 51 74, sah.zh@flussbau.ch	Datum	gezeichnet	geprüft
	24.02.2017	SI	FW