



Hochwasserschutz und Revitalisierung Dünnern
Abschnitt Oensingen bis Oberbuchsitzen
Vorstudie

Zustandsplan Uferverbauungen und Bauwerke Dünnern
Abschnitt Oberbuchsitzen/Niederbuchsitzen

Masstab 1: 2'500

Legende

Uferverbauung Bauwerk	Baulicher Zustand			
	gut	mittel	schlecht	zerstört
Naturnahes Ufer				
Blockwurf				
Blocksatz				
Mauer				
Platten				
Schwelle				

- Uferschutz lokal in mittlerem, schlechtem oder zerstörtem Zustand
- Bildnummer in Fotodokumentation
- Gemeindegrenze
- Fliessgewässer offen
- Fliessgewässer eingedolt
- Bahn
- Wald

Plan 1c

 Flussbau AG SAH Holbeinstrasse 34, CH-8008 Zürich Tel: 044 251 51 74, sah.zh@flussbau.ch	Datum	gezeichnet	geprüft
	24.02.2017	SI	FW